


Conclusions : La Hotte est en ISO5 suivant la norme ISO 14644-1.

Le Technicien

Alain Mounié



Société : RECOVEO

Le client

RECOVEO SARL - 28 levée du Renaison - B.P. 20179 42303 ROANNE Cedex Tél. 04 77 71 75 61 - Fax 09 72 13 18 33 www.recoveo.com SIRET 491 218 566 00017 - APE 6202B

CONCLUSION GENERALE

Les zones contrôlées hors activité sont conforme aux spécifications du Centre Laser Vision Roosevelt.

- L'utilisation d'une combinaison propre est importante. C'est-à-dire qu'il serait souhaitable que la combinaison utilisée soit changé au moins une fois par semaine.

- Le nettoyage des zones du flux (sas et espace de travail) doit être nettoyé régulièrement.

- Les KIMO pour le contrôle de la perte des charges des flux ont été vérifié : RAS

Les filtres absolus sont en bonne état, toutefois il faut prévoir un nettoyage des prés filtres régulièrement (au moins 1 fois par mois).

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, mès sincères salutations

Le Directeur Général,
Alain Mounié

